

2016/9/10

クルーザーのみなさまへお願い

～スピードメーターについて～



28年8月に、クレーンのスリングベルトに引っかかり破損する事故が発生しました。今後、事故防止のためクレーン上架時は、「スピードメーター」の取り外しをお願いします。

海陽ヨットハーバー管理事務所